


# Sistem de suflare a aerului de 5"



## Recomandăm sistemul de suflare a aerului de 5"!

Cu sistemul de suflare a aerului de 5" reduceți semnificativ presiunea la alimentare.

Materialele sunt astfel apovizionate mult mai ușor, ceea ce protejează peletele de furaje de a fi zdrobite și minimizează riscul de congestie și suprapresiune în siloz și în sistemul de alimentare.

Astfel, reduceți uzura întregului sistem de alimentare (de exemplu, ciclonul) și minimizați semnificativ deformarea, ceea ce duce la costuri operaționale mai mici.

## Avantajele unui sistem de 5" față de 4"

- > Minimizează fragmentarea furajelor în timpul aprovizionării.
- > Risc mai mic de congestie.
- > Uzura redusă a sistemului de aprovizionare.
- > Descărcare mai rapidă.
- > Costuri operaționale mai mici.
- > Risc mai mic de suprapresiune în siloz și în sistemul de alimentare.

